

El Tren Maya se descarrila

El Tren Maya confirmó el descarrilamiento de un vagón del tren que cubría la ruta Cancún-Mérida: el percance ocurrió este martes a las 13:48 horas al ingresar a baja velocidad a los andenes de la estación Izamal, Yucatán, sin personas lesionadas. La empresa activó protocolos de seguridad y trasladó a los pasajeros en autobuses. Una comisión ya investiga las causas. **Pág. 10**



Se descarrila vagón del Tren Maya en Yucatán

CUBRÍA LA RUTA MÉRIDA-CANCÚN

El percance se registró justo en la estación Izamal, ubicada en el Tramo 3; no hubo lesionados

HÉCTOR MORENO
Corresponsal

IZAMAL. El Tren Maya sufrió ayer el descarrilamiento de un vagón, justo en la estación de Izamal, ubicada en el Tramo 3 —que conecta Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán— y forma parte de la ruta que va de Mérida hacia Cancún.

A través de un comunicado, la empresa que opera el tren detalló que el incidente ocurrió a las 13:48 horas de ayer y ningún pasajero resultó lesionado.

“El tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al acceder a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”, dice el comunicado.

Asimismo, señala que se conformó una Comisión Dictaminadora que ya investiga el incidente y que el resto de las estaciones operan con normalidad.

Videos compartidos en redes sociales por usuarios del tren muestran a elementos de la Guardia Nacional auxiliando y desalojando a los pasajeros del tren accidentado.

Este es el segundo descarrilamiento que sucede en el Tramo 3. El primero tuvo lugar el 25 de marzo de 2024 en Tixkokob, debido a problemas en la fijación manual de *clamps* o tornillos en un cambio de vía no automatizado.

En ese evento tampoco se reportaron lesionados, aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había ad-

vertido sobre posibles deficiencias en materiales como el balasto y los rieles, así como pagos irregulares durante la construcción.

Al cierre de la edición, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la operación del Tren Maya, ni Fonatur han emitido un comunicado oficial sobre las causas del incidente.

Este es el segundo descarrilamiento registrado en el Tramo 3 del Tren Maya en poco más de un año; el primero fue en 2024



El vagón quedó inclinado sobre la vía de la estación Izamal

